

TIKKURILA

CLIMATECOOLER HYPERCOAT PRIMER

EFFEKTIV ISOLERINGSGRUNDER FÖR TRÄYTOR

BESKRIVNING	En lösningsmedelsbaserad enkomponents polyuretanprimer.
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING	Bitumen, fibercementplattor och betongplattor.
PRODUKTEGENSKAPER	Används som primer för att förbättra vidhäftning innan ClimateCooler Hypercoat appliceras. I synnerhet på jämna tak med bakvatten eller på eftersatta bitumentak.

CLIMATECOOLER HYPERCOAT PRIMER

TEKNISKA DATA

Sträckförmåga	100-200 g / m ² beroende på substratets porositet.
Burkstorlekar	5 l
Appliceringsmetod	Brush, roller or spray.
Torktid (23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Berör torr 4 -6 timmar. Applicera ClimateCooler Hypercoat topplack efter 6 - 24 timmar.
Densitet (kg/l)	ca 0,9 - 1 kg / l, ISO 2811.
Volymtorrhalt (%)	44

CLIMATECOOLER HYPERCOAT PRIMER

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Ytan som ska målas måste vara ren, fast och torr, lufttemperaturen +8 - 35C och luftens relativa fuktighet bör inte överstiga 85%.

Grundmålning

Applicera med bRengör ytorna med en högtryckstvätt, om möjligt. Avlägsna smuts från olja, fett och vax. Cementskötsel, lösa partiklar, mögelsläppmedel och härdad membran måste avlägsnas. Applicera ClimateCooler Cleaner-lösningen enligt instruktionerna om det behövs.

Tillämpliga nationella hälso- och säkerhetsåtgärder måste följas vid behandling av substrat som innehåller asbest. rusa eller rulle. En gång härdad kan du applicera ClimateCooler Hypercoat-topplack.

Sprid med en pensel eller en rulle.

Så snart den härdats kan ClimateCooler Hypercoat spridas.

Använd ClimateCoolerThinner när du sprayar med högtrycksspray.

NOTERA:

Kontrollera takets och takkonstruktionernas skick innan arbetet påbörjas.

Efterbehandling

Applicera med pensel eller rulle. En gång härdad kan du applicera ClimateCooler Hypercoat-topplack.

Notera! Använd ClimateCooler Thinner när du använder luftfri sprutning. Kontrollera takets skick innan arbetet påbörjas.

Underhålls instruktioner

Efter ytbehandlingen måste ytorna hanteras med försiktighet i några veckor, eftersom produkten når sin slutliga hårdhet och hållbarhet under normala förhållanden efter ungefär en månad.

Cirka en månad efter målning tidigast, om nödvändigt, rengör ytan med neutral (pH 6-8) diskmedel och en mjuk borste, svamp eller trasa. Rengör smutsiga ytor med t.ex. mild alkalisk rengöringsmedel (pH 8-10) och en trasa, mopp eller svamp. Skölj ytan försiktigt.